



### ***Municipalità 6***

#### ***Ponticelli Barra San Giovanni***

#### **Considerato che**

Il parco Massimo Troisi è ubicato nel quartiere di S. Giovanni, nella periferia est della città in una zona che solo alcuni anni fa rappresentava l'area più produttiva e industrializzata di Napoli. Si estende su una superficie di 120.000 mq; architettonicamente mescola forme geometriche, con percorsi a squadro, direttrici regolari ed elementi paesaggistici. La flora annovera in preminenza specie mediterranee e nostrane. Il parco offre ai suoi frequentatori oltre agli spazi verdi, lunghi viali per fare footing ed un'area giochi, oltre che serre didattiche oggi inutilizzate. E' presente, inoltre, un'area originariamente adibita a laghetto, dell'estensione di circa 8000 mq, da anni in disuso per problematiche di deflusso e riciclo delle acque.

#### **Considerato che**

Le aree verdi, intese come parchi e giardini, rappresentano per una grande città metropolitana come Napoli, un rilevante patrimonio naturalistico che va salvaguardato dal degrado di natura ambientale e dal degrado di natura vandalica.

Partendo da un'attenta analisi sulle condizioni generali e delle criticità puntuali del Parco Massimo Troisi, si nota allo stato attuale un totale abbandono in tutte le sue parti ed un'assenza dell'ormai lontano decoro urbano.

Il laghetto oramai in disuso è accompagnato ad una video sorveglianza vandalizzata, servizi igienici per adulti e disabili non funzionanti, colonnine dell'acqua vandalizzate, la collinetta lasciata al suo degrado più brado e condizioni generali di insicurezza.

La commissione nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco Massimo Troisi auspica le seguenti tipologie di intervento:

- Ripristino dell'area relativa al laghetto, magari con un impianto di fitodepurazione;
- Rifunionalizzazione della serra su via Domenico Atripaldi;
- Riqualificazione delle aree giochi;
- Ripristino dei cordoli, dei muretti e dei relativi rivestimenti;
- Ripristino opere in ferro (cancelli e recinzioni);
- Ripristino dell'impianto di illuminazione;
- Installazione impianto antincendio sulla collina artificiale;
- Ripristino impianto idrico, elettrico e di videosorveglianza;
- Riqualificazione aree a verde, con interventi straordinari a carico di alberi di alto fusto ed integrazione con specie arboree ed arbustive;
- Revisione e integrazione degli arredi, integrazione di cestini e panchine, apposizione di cartellonistica informativa sulle specie di pregio presenti, apposizione di segnaletica;
- Revisione delle pavimentazioni;
- Riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoi ed uffici per il personale;
- Riqualificazione dei servizi igienici ad uso del pubblico.

**Visto** che allo stato attuale il Parco Massimo Troisi risulta in Programma nel Piano Strategico della Città di Napoli ma ancora alcuna progettazione risulta visibile.

**Visto** che le condizioni risultano in uno stato di pericolosità, incuria e abbandono visibile dai bagni fuori utilizzo, giostre pericolanti, verde incolto e pericolante, videosorveglianza fuori uso

**Visti** i vari solleciti provenienti dalla suddetta Municipalità, nella qualità di giunta e relativa Commissione

**Pertanto** si chiede all'Assessore al verde Dott. Vincenzo Santagada di impegnarsi al fine di determinare con modalità per quanto possibili celeri l'avvio di un processo di riqualificazione del Parco Troisi.

Il ripristino del menzionato Parco avrà effetti positivi anche da un punto di vista sociale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Troisi', with a stylized flourish at the end.