



### LEGENDA CATEGORIE DI BARRIERE FISICHE E CRITICITÀ

A - ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ SERVIZI IGIENICI



A1 - Servizi igienici non adeguati

### B - COLLEGAMENTI VERTICALI

B1 - Presenza di gradin

B2 - Presenza di rampa non adeguata



B3 - Presenza di scalinata

B4 - Presenza di ascensore/piattaforma elevatrice non adeguata o non funzionante

### C - PERCORSI ORIZZONTALI

C1 - Larghezza del percorso non adeguata

C2 - Pavimentazione non adeguata

C3 - Mancanza di spazi di riposo



C4 - Presenza di ostacoli



C5 - Mancanza di copertura wi-f



C6 - Mancanza di strumenti di visita

## D - SICUREZZA, EMERGENZA E ORIENTAMENTO



D1 - Mancanza di segnaletica



D2 - Mancanza di corrimano



D3 - Segnaletica di sicurezza ed emergenza



**COMUNE DI NAPOLI**

**COMUNE DI NAPOLI**

Area Patrimonio

Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio



**MINISTERO DELLA CULTURA**



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italia'sdomani  
PROSPETTIVE



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
PROROGA 2024



**COMPLESSO MONUMENTALE DI CASTEL NUOVO. ANTICHI PERCORSI E NUOVA ACCESSIBILITÀ. LOTTO 17 PAT\_4 AFFERENTE AL CLUSTER 5 "RIGENERAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COSTRUITO".**

**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE FISICHE**

**PIANO TERRA**

<p><b>R.U.P.:</b></p> <p>Arch. Fabio Ferrero</p> <p><b>D.E.C.:</b></p> <p>Arch. Annalisa Laia</p>	<p><b>RTF:</b></p> <p>Mandataria : SDE S.r.l. Studio Discepoli Enzo</p> <p><b>Mandanti:</b></p> <p>Seneca S.r.l.</p> <p><b>Dott. Geol. Giuseppe Di Crescenzo</b></p>	 
--	--	--

COMMESSA	COMMITTEE	TITOLO	FASE	ELABORATO	SCALA
1   3   6   2   0   2   4	1   1   2	P   E   B   A   T   A   V   A   O   9	P	ELABORATO	1/200
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	SEDATO	LOGGIO	ITER PROCEDURALE
A				VERIFICATO	
B				APPROVATO	
C				AUTORIZZATO	
				VERIFICATO	
				APPROVATO	
				AUTORIZZATO	

Ing. Enrico Diavetti